EA800MJ－32　　　　（作業マスク）

○ 排気弁付（呼気の熱が溜まるのを防ぎます。）
○ ポリメッシュスケールにより型崩れが少なく長持ちします。
○ ｴﾗｽﾁｯｸバンド付
○ ﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽはソフト素材

排気弁
（裏面）
ﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽ
ﾎﾟﾘﾒｯｼｭｽｹｰﾙ
バンド
ﾏｽｸ本体

（参考）

N95とは米国労働安全衛生研究所(NIOSH)のN95規格の事をいいます。
N95規格はNIOSHが定めた9種類の基準の中で最も低い物で
Nは耐油性がない事を表し、95は空気中の微粒子を95%ｶｯﾄする事を意味します。

注意事項

・使用の際は取扱説明書を良く読み、指示に従い人身事故や疾病の発生を防止する事に努めてください。
・使用者は責任者の教育に従い作業現場における環境レベルに応じ適切な安全と健康を遵守してください。
・装着方法は取扱説明書に従い適切にマスクを装着してください。
・適切な装着は使用者の責任になります。不適切な装着状態で現場に入らないでください。
・人体の健康に危険であると思われる無味、無臭、確認できない物は使用しないでください。
・当製品は重大な疾病原因や生物学的障害に対して健康を保持する物ではありません。

使用対象

油分のない微粒エアゾール（煙霧質）

使用できないもの

1. ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、油分を含むエアゾール
2. 未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質
3. 最大使用濃度を超える物質、或はOSHA（職業安全衛生法・米国）のPEL（許容暴露限界）を10倍した濃度のもの。

取付け方法

1. マスクの鼻側(とがった部分)を指先側に、あご側を手前に持ち、ヘッドバンドを下に垂らしてください。
2. 鼻とあごがはまるように取付けてください。
3. 上側のストラップを後頭部に、下側のストラップを耳の下を通して首にかけてください。
4. 使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。

1　2　3　4

大気中の塵埃の種類と粒径

粒　径　（μm）

0.0001　0.0005　0.001　0.005　0.01　0.05　0.1　0.5　1　5　10　50　100　500　1000　5000　10000

標準的不純物（静かな屋外）
霧
噴霧
雨滴
タバコの煙
粉ミルク
砂塵
ビールス
バクテリア
洗浄鋳物砂
食塩の核
殺虫剤粉末
植物胞子
カーボンブラック
花粉
ガス状分子
油煙
フライアッシュ
燃焼核
アルカリヒューム
石灰石粉塵
エナメル顔料
粉炭
酸化マグネシウム煙
セメント粉塵
金属精錬時に生ずる粉塵、ヒューム
塩化アンモニウム煙
鋳物粉塵
亜鉛薬煙
小麦粉
ロジン煙
毛髪の直径